

报告	关于安徽江淮汽车集团股份有限公司雷刑左分公司 总磷在线检测仪 2020 年 3 月 23 日数据开吊情况 说明	编号	JQZAC-2020-525
----	---	----	----------------

安徽江淮汽车集团股份有限公司雷刑左分公司

2020

对此次检测数据进行分析，发现检测结果存在异常，经核查，发现该检测仪存在故障，导致检测结果不准确。

经核查，发现该检测仪存在故障，导致检测结果不准确。经校准，发现检测结果为 3.515 mg/L，误差：3.2%。经校准后，检测结果为 3.515 mg/L，误差：3.2%。2020 年 3 月 23 日 10:00 分。

1. 检测数据异常原因：检测仪存在故障，导致检测结果不准确。